

Lfd. Nr.		Regierungsbezirk		Hersteller bzw. Betreiber der Aufbereitungsanlage					natürliche Gesteinskörnung		Bettungsmaterial					Fugenmaterial					Mineralischer Ersatzbaustoff							Fremdüberwachung durch							
				Hersteller bzw. Betreiber der Aufbereitungsanlage		Straße	Hausnummer	Postleitzahl	Ort	Werk	Gesteinsart	0/4 G <sub>U,B</sub>	0/4 G <sub>N,B</sub>	0/5 G <sub>U,B</sub>	0/5 G <sub>N,B</sub>	0/8 G <sub>U</sub>	0/8 G <sub>N</sub>	0/11 G <sub>U</sub>	0/11 G <sub>N</sub>	0/2	0/4 G <sub>U,F</sub>	0/4 G <sub>N,F</sub>	0/5 G <sub>U,F</sub>	0/5 G <sub>N,F</sub>	0/8 G <sub>U</sub>	0/8 G <sub>N</sub>	0/11 G <sub>U</sub>	0/11 G <sub>N</sub>	Ort der Aufbereitung (Lagerfläche Bauprodukt)	Art	Handelsbezeichnung	Materialklasse*	Zuständige Behörde	Untersuchungsbericht	
1	UFr	Adolf Steinbach Steinindustrie-Schotterwerke GmbH & Co. KG	Strahlunger Straße	18	97616	Salz			Salz-Strahlungen	Kalkstein		x	x	x	x		x		x	x	x	x													LGA
2	OB	AKR Alz Kies und Recycling GmbH	Wagenau	1	83342	Tacherting			Wagenau	Kies, gebrochen		x	x						x	x															TUM
3	Schw	Andreas Thaler GmbH & Co. KG	Täfertringer Straße	48	86356	Neusäß-Täfertingen			Neusäß-Täfertingen	Kies, gebrochen		x	x																					IFM	
4	OB	B & K Kies- und Splittwerke	Bergmannweg	12	84547	Emmerting			Emmerting	Kies		x	x	x	x				x	x	x	x												TUM	
5	OFr	Bärnreuther+Deuerlein Schotterwerke GmbH & Co. KG	Dillberg	3	92353	Postbauer-Heng			Gräfenberg	Kalkstein		x							x															TUM	
6	MFr	Bärnreuther+Deuerlein Schotterwerke GmbH & Co. KG	Dillberg	3	92353	Postbauer-Heng			Hormersdorf	Dolomit			x						x															TUM	
7	Opf	Bärnreuther+Deuerlein Schotterwerke GmbH & Co. KG	Dillberg	3	92353	Postbauer-Heng			Laaber	Kalkstein		x							x															TUM	
8	MFr	Bärnreuther+Deuerlein Schotterwerke GmbH & Co. KG	Dillberg	3	92353	Postbauer-Heng			Oberachtel	Kalkstein		x	x					x	x														TUM		
9	Opf	Bärnreuther+Deuerlein Schotterwerke GmbH & Co. KG	Dillberg	3	92353	Postbauer-Heng			Weickenhof	Kalkstein		x	x					x	x														TUM		
10	UFr	Beuerlein GmbH & Co. KG	Schönbörnstraße	35	97332	Volkach						x	x					x	x															LGA	
11	Schw	BK-Kies GmbH & Co. KG	Unteres Hart	13	86825	Bad Wörishofen			Bad Wörishofen	Kies, gebrochen		x	x					x	x														TUM		
12	Schw	Brutscher GmbH & Co KG	Am Stadt	1	87561	Oberstdorf			Eggenthal	Kies, gebrochen		x	x																				TUM		
13	OB	Fackler GmbH Kieswerk & Recycling	Hohenbrunnerweg	10	85630	Grasbrunn			Grasbrunn	Kies, gebrochen		x	x																				TUM		
14	NB	Fahrner Bauunternehmung GmbH	Bayerwaldstr.	8	84066	Mallersdorf-Pfaffenberg			Oberlindhart	Granit / Kies, gebrochen		x	x					x	x														TUM		
15	Schw	Geiger Baustoffe und Recycling GmbH & Co KG	Herzmanns	10	87448	Waltenhofen			Herzmanns	Kies, gebrochen		x	x					x	x														TUM		
16	Schw	Geiger Baustoffe und Recycling GmbH & Co KG	Herzmanns	10	87448	Waltenhofen			Ellhofen	Kies, gebrochen		x	x					x	x														TUM		
17	MFr	Geiger GmbH Stein- und Schotterwerke	Am Schotterwerk	1	85125	Kinding/Pfraundorf			Ittlinger Mühle	dolomitischer Kalkstein		x	x					x	x														LGA		
18	Opf	Godelmann GmbH & Co. KG	Industriestraße	1	92269	Fensterbach			Högling	Kies, gebrochen							x																TUM		
19	Opf	Godelmann GmbH & Co. KG	Industriestraße	1	92269	Fensterbach					x																					TUM			
20	OB	H. Geiger GmbH Stein- und Schotterwerke	Am Schotterwerk	1	85125	Kinding-Pfraundorf			Pfraundorf	dolomitischer Kalkstein		x	x					x	x													TUM			
21	UFr	Hans Schmitt GmbH Schotterwerk	Am Buchenweg 2	2	97535	Wasserlosen-Greßthal			Elfershausen/Langen dorf	Kalkstein		x	x				x		x	x												LGA			
22	OB	Hartstein- & Schotterwerk Ludwig Groß GmbH	Sandbichl	31	88730	Fischbachau			Fischbachau	Kalkstein		x						x															TUM		
23	OFr	Hartsteinwerke Hof GmbH	Am Steinbruch	1	95189	Köditz			Köditz	Diabas		x	x				x		x	x													LGA		
24	OFr	Hartsteinwerke Schicker GmbH & Co. KG	Rimlasgrund	36	95460	Bad Berneck			Bad Berneck	Diabas		x	x																			TUM			
25	OFr	Hartsteinwerke Schicker GmbH & Co. KG	Hainbergstraße	20	95364	Stadtsteinach			Stadtsteinach	Diabas		x	x																			TUM			
26	OB	Huber Stefan	Hacken kam	7	84149	Velden			Aschau/Inn	Kies, gebrochen		x	x					x	x														TUM		
27	Opf	Kalk- u. Schotterwerke Hermann Trollius GmbH	Am Häselberg	1	92283	Lauterhofen			Lauterhofen	Kalkstein		x	x																			TUM			
28	NB	Karl Bachl Granitwerk GmbH & Co. KG	Deching	3	94133	Röhrnbach			Wotzdorf	Granit		x	x					x	x													IFM			
29	Opf	Karl Schwinger GmbH & Co KG Granitwerk Nittenau	Treidling		93149	Nittenau			Treidling	Granit		x	x				x		x	x												TUM			
30	OB	Kies-Asphalt-Transportbeton Werk Oberland Rolf Strohmaier GmbH	Weiden	2	82386	Huglfing			Etting	Kies, gebrochen		x	x					x	x													TUM			
31	OB	Kies und Beton GmbH & Co. KG	Schielein Weg	1	85290	Geisenfeld			Ilmmendorf	Kies, gebrochen		x	x					x	x													TUM			
32	Schw	Lauter Sand Kies Beton GmbH & Co. KG	Haunstettter Str.	5	86339	Bobingen			Bobingen	Kies, gebrochen		x	x					x	x													TUM			
33	NB	Niederbayerische Schotterwerke Rieger & Seil GmbH																																	

Lfd.Nr.	Regierungsbezirk	Hersteller bzw. Betreiber der Aufbereitungsanlage					natürliche Gesteinskörnung		Bettungsmaterial			Fugenmaterial			Mineralischer Ersatzbaustoff					Anerkennung befristet bis	Fremdüberwachung durch											
		Hersteller bzw. Betreiber der Aufbereitungsanlage	Straße	Hausnummer	Postleitzahl	Ort	Werk	Gesteinsart	0/4 G <sub>UB</sub>	0/4 G <sub>NB</sub>	0/5 G <sub>UB</sub>	0/5 G <sub>NB</sub>	0/8 G <sub>U</sub>	0/8 G <sub>N</sub>	0/11 G <sub>U</sub>	0/11 G <sub>N</sub>	0/2	0/4 G <sub>UF</sub>	0/4 G <sub>NF</sub>	0/5 G <sub>UF</sub>	0/5 G <sub>NF</sub>	0/8 G <sub>U</sub>	0/8 G <sub>N</sub>	0/11 G <sub>U</sub>	0/11 G <sub>N</sub>	Ort der Aufbereitung (Lagerfläche Bauprodukt)	Art	Handelsbezeichnung	Materialklasse*	Zuständige Behörde	Untersuchungsbericht	Eignungsnachweis
46	Schw	Hans Steidele GmbH	Darast	19	87789	Woringen	Woringen	Kies, gebrochen		x	x						x	x														BaybÜV
47	Schw	Wanner & Märker Kies- u. Splittwerke GmbH & Co.KG	Neuteile	1	86682	Genderkingen	Burgheim	Kies, gebrochen		x	x						x	x													BaybÜV	
48	Schw	Wanner & Märker Kies- u. Splittwerke GmbH & Co.KG	Neuteile	1	86682	Genderkingen	Schäfstell	Kies, gebrochen		x	x	x					x														BaybÜV	
49	Schw	Schmid Xaver GmbH & Co. G	Tigaustr.	6	87616	Marktoberdorf	Engratsried	Kies		x																					BaybÜV	

Anmerkung: \* Beim Einsatz von MEB sind die Festlegungen zu den Einbauweisen nach der "Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke" (Ersatzbaustoffverordnung – ErsatzbaustoffV – EBV) in Abhängigkeit von der Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht und der Lage zu Wasserschutzbereichen einschließlich der Fußnoten der Tabellen zu beachten.