

Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr

Lfd.Nr.	Regierungsbezirk	Hersteller bzw. Betreiber der Aufbereitungsanlage					natürliche Gesteinskörnung		Baustoffgemisch für														Mineralischer Ersatzbaustoff							Fremdüberwachung durch																				
		Hersteller bzw. Betreiber der Aufbereitungsanlage	Straße	Hausnummer	Postleitzahl	Ort	Werk	Gesteinsart	0/8	0/11	0/16	0/22	0/32	0/45	0/56	0/63	0/82	0/45	0/56	0/32	0/45	0/56	STS u.B 0/32	A 0/32	A 0/45	A 0/56	B 0/32	B 0/45	B 0/56		0/5	0/8	0/11	0/16	0/22	0/32	Ort der Aufbereitung (Lagerfläche Bauprodukt)	Art	Handelsbezeichnung	Materialklasse*	zuständige Behörde	Untersuchungsbericht	Eignungsnachweis	aktualisierter Eignungsnachweis	gemeldet am	Anerkennung befristet bis				
208	OB	Simon Zosseder GmbH	Spielberg	1	83549	Eiselfing	Schilchau	Kies								x																														TUM				
209	OB	Simon Zosseder GmbH	Spielberg	1	83549	Eiselfing	Strasswend	Kies								x																														TUM				
210	A	SPZ Zementwerk Eiberg GmbH. & Co KG	Perlmooserstraße	12	A-6322	Kirchbichl	Eiberg	Kalkstein						x	x																															TUM				
211	NB	SSR Mineralgestein GmbH	Schulstraße	10	94365	Parkstetten	Steinach/Bärnzell	Granit					x	x	x				x	x	x																									TUM				
212	MFr	Steinwerke A. Eireiner GmbH	Industriestraße	2a	86650	Wemding	Rehlingen	Kalkstein					x	x	x				x	x	x																									LGA				
213	Schw	Steinwerke A. Eireiner GmbH	Industriestraße	2a	86650	Wemding	Wemding	Kalkstein					x	x	x				x	x	x																									LGA				
214	OFr	Steinwerke Kaider Neupert-Kalk GmbH & Co. KG	Albert-Neupert-Straße	6	96231	Bad Staffelstein	Kümmersreuth	dolomitischer Kalkstein					x	x	x				x	x	x																									LGA				
215	OB	Stowasser GmbH	Prambach Nr.	23	85304	Ilmmünster	Paunzhausen	Kies					x																																	TUM				
216	Schw	Strabag AG, Direktion Bayern Süd Bereich Schwaben-Allgäu, Gruppe Erkheim	Frühmad	2	87746	Erkheim								x																						Erkheim	RC	Beton und Kies	RC-1	LRA Unterallgäu	23R70636-A1	x		18.12.2024			IFM			
217	OB	STRABAG Sparte Straßenbau Außenstelle Wolftratshausen	Königsdorfer Str.	40	82515	Wolftratshausen	Großweil/Gstaig	Kies								x	x																													TUM				
218	Ufr	Streck-Eisenmann GmbH & Co. KG	Hendungerstraße	52	97638	Mellrichstadt	Hendungen	Kalkstein					x						x																											LGA				
219	OB	Streif GmbH & Co. KG	Talweg	3	86978	Hohenfurch	Hohenfurch	Kies									x																													TUM				
220	OB	Südbayerisches Portlandzementwerk Gebr. Wiesböck & Co. GmbH	Sinning	1	83101	Rohrdorf	Fischbach	Kalkstein							x	x																															TUM			
221	OB	Südbayerisches Portlandzementwerk Gebr. Wiesböck & Co. GmbH	Sinning	1	83101	Rohrdorf	Fischbach	Dolomit									x																														TUM			
222	OB	Swietelsky Baugesellschaft mbH Zentrale Traunstein	Falkensteinstr.	2	83278	Traunstein	Aiging	Kies																																							TUM			
223	OB	Swietelsky Baugesellschaft mbH Zentrale Traunstein	Falkensteinstr.	2	83278	Traunstein	Am Daxenberg	Kies																																						TUM				
224	OB	Swietelsky Baugesellschaft mbH Zentrale Traunstein	Falkensteinstr.	2	83278	Traunstein	An der Schafweide	Kies																																						TUM				
225	OB	Swietelsky Baugesellschaft mbH Zentrale Traunstein	Falkensteinstr.	2	83278	Traunstein	Holzhausen	Kies																																							TUM			
226	OB	Swietelsky Baugesellschaft mbH Zentrale Traunstein	Falkensteinstr.	2	83278	Traunstein	Wolkersdorf	Kies																																							TUM			
227	OB	Thomas Donisreiter	Gewerbering	2	84576	Teising	Obermörmoosen	Kies																																							TUM			
228	OB	TSK Traunsteiner Sand- und Kieswerke GmbH	Aspachholz	1	83365	Nussdorf Aspachholz 1	Traunstein	Kies, gebrochen																																								TUM		
229	OB	Werner Kolhöfer GmbH & Co. KG	Buchloer Straße	8	86899	Landsberg am Lech	Landsberg	Kies																																							TUM			
230	OB	Willi Ostermaier	Kloster Moosen	42	84405	Dorfen	Neustockach/ Hohenlinden	Kies				x			x	x	x																																	TUM
231	OB	Willi Ostermaier	Kloster Moosen	42	84405	Dorfen	Schachenfeld II	Kies						x	x	x	x																																	TUM
232	OB	Willi Ostermaier	Kloster Moosen	42	84405	Dorfen	Winden	Kies							x	x	x	x																															TUM	
233	OB	Willi Ostermaier	Kloster Moosen	42	84405	Dorfen	Winden	Kies, gebrochen					x							x																												TUM		
234	OFr	Wolfgang Endress GmbH & Co. KG Kalk- und Schotterwerk	Bayreuther Straße	46	91322	Gräfenberg	Gräfenberg	Kalkstein							x	x	x				x	x	x																									LGA		
235	Schw	Xaver Lutzenberger GmbH & Co.KG Bauunternehmung	Mindelheimer Straße	14	87772	Pfaffenhausen	Remshart	Kies							x																																	IFM		
236	Schw	Xaver Lutzenberger GmbH & Co.KG Bauunternehmung																																																

